

客机坠毁过程示意图

1 飞机(型号 MD-83)从尼日利亚首都阿布贾飞往拉各斯。

2 在接近拉各斯穆尔塔拉·穆罕默德国际机场时,飞机准备降落。

3 降落时,飞机飞行高度很低,并产生巨大噪音。

4 飞机坠落时撞上了一栋两层居民楼,爆炸起火,火光冲天。

飞行距离 500 公里
飞行时间 1 小时

首都 阿布贾
拉各斯
尼日利亚

3日,尼日利亚丹那航空一架客机坠毁 机上153人全部遇难,地面至少40人丧生

6名中国公民空难中遇难

为尼日利亚20年来最严重空难

伤亡 机上153人全部遇难,包括6名中国公民

当地时间3日下午,一架搭载153名乘客和机组人员的客机,在尼日利亚最大城市拉各斯一处居民区坠毁。该架客机属于尼日当地丹那(DANA)航空公司。

该国民航部门负责人表示,客机内人员全部遇难,并造成地面至少40人死亡。此次空难至少造成193人丧生。记者从中国驻尼日利亚大使馆了解到,机上至少有6名中国公民。

这是尼日利亚20年来最严重的一场空难。

调查 地面雷达失灵或导致坠机

美联社报道,拉各斯3日天气由阴转晴,没有暴风雨发生。这家通讯社暗示,地面雷达失灵或许是导致坠机的原因。报道提到,尼日利亚政府称雷达系统覆盖全国。不过,国营的电力企业运转不畅,机场公共供电时常中断,而备用柴油机有时难以正常运转,可能导致雷达系统暂时瘫痪。

不过,一名匿名军官称飞机坠毁前,飞行员曾向拉各斯控制塔发送无线电,称引擎发生故障。

报道称,关于失事飞机型号,丹那航空公司网站上显示,阿布贾与拉各斯之间的航班机型为麦道 MD-83。麦道 MD-80 系列客机是美国麦克唐纳·道格拉斯公司(简称麦道)在 DC-9-50 基础上发展起来的新系列双发中短程客机。

资料 尼国民航部门安全记录不佳

按路透社的说法,尼日利亚民用航空部门安全记录不佳,坠机并不罕见。此次丹那航空公司自称安全记录良好。

2006年10月29日,尼日利亚 ADC 航空公司一架客机从阿布贾起飞后不久坠毁,致使97名乘客和机组人员死亡,7人幸免于难。

2002年5月4日,尼日利亚 EAS 航空公司一架客机在卡诺市坠毁,148人死亡,包括73名地面人员。(综合新华社、《法制晚报》消息)

追访 遇难中国人中4名来自中土公司

尼日利亚《西非统一商报》总编辑胡耀波昨日上午称,6名遇难中国公民中有4名来自中国土木工程集团有限公司,其中有一名工作人员是任职即将结束,正准备回国。

目前,有200多家中国公司和代表处在尼日利亚开展业务。其中10余家开展工程承包业务,另有10余家进行投资合作和带料加工贸易,其余为贸易公司和代表处。

客机撞上居民楼,地面至少40人丧生

英国《每日电讯报》称,拉各斯市警方发言人约瑟夫·贾耶奥巴说,这架客机坠毁在拉各斯市伊尤居民区,居民人数众多。一些目击者说,客机撞上一座两层建筑后爆炸起火。机场工作人员说,遭受撞击的建筑物中至少有40人死亡。

MARCO POLO 馬可波羅磁磚
陶瓷中的世界名作

球星登售 巨惠鹤城

预祝广东东莞新世纪马可波罗队挑战NBA明星队获得圆满成功!

广东东莞新世纪马可波罗队与NBA明星队挑战赛将于6月22日在鹤壁体育馆举行,6月23日广东东莞新世纪马可波罗队来鹤壁马可波罗磁砖至尊殿进行明星签售,预订马可波罗磁砖者可享受厂家补贴、全年最低价,还可获得球星现场签名篮球,与球星合影,数量有限,即日起接受预订。

地址:淇滨区万商隆建材城东大门马可波罗至尊殿 服务热线:2187366