

汽车·生活系列报道——

一车友在淇河发现疑似旧石器时代石器 石头簸箕,您见过吗?

□晨报记者 许燕琴 文/图

“以前没有车,出行很不方便,现在有了,就经常往淇河跑。10月份和11月份,我分别在淇河鹤壁段发现了两件器型完全一样的人工打制石器。石器材质为石英砂岩,表面粗糙,颗粒较大。石器形状为簸箕型,长槽状,一端开口。”12月17日上午,车友李胜在接受记者采访时说。

采访中记者了解到,上世纪80年代末,李胜毕业于河南大学地理系,现任河南大学规划设计研究院风水地理研究所所长,具有收藏奇石爱好。

李胜介绍,旧石器时代早期,受自然条件的限制,古人制造石器一般都是就地取材,从附近的河滩上或者岩石区捡些石块,打磨成需要的工具。

“根据器型判断,该石器应该属于脱除谷物或草籽外壳的磋磨工具。石槽内放上谷物,用另一石器沿槽沟磋磨来脱壳,然后从槽底吹气,谷皮糠就会顺槽口飞出。仔细研究石器结构,发现石槽两边宽窄不同,右侧宽而且呈斜坡状。据我推断,古人有可能把这两个箕型槽石一起使用,一个作盛器,另一个作磋磨器,也有可能两个石器交替使用。”李胜说,这个箕型槽石,无论从形状上还是功能上,都应该是农具和生活器具——簸箕的原始祖先。“同安阳洹河流域小南海河穴考古发现的大量狩猎石器相比,淇河流域农具和生活用具

的发现,更具时代特征。”

“我的这一推论已经得到了河南大学考古专业博士生导师涂教授的印证,现在有了,想去哪里都可以,今后我还要开着车去发现更多对考古工作有用的东西。”李胜高兴地说。



车友李胜在淇河发现的两块箕型槽石。



刹车时方向跑偏怎么办?

新区马先生来电:他发现汽车在行驶过程中,踩刹车时方向会向右跑偏。他想问,这种情况应该如何处理?

马先生,鹤壁市鹏达汽修厂总经理未伍鹏说,刹车跑偏的原因大多数出现在车辆的动平衡和四轮定位上,如果不是上述原因,那么就可能是轮胎或钢圈出现了问题。他建议您尽快到汽车4S店或专业的修理厂做检查,因为轮胎或钢圈出现问题会直接影响ABS(防锁死刹车系统)的使用。

■晨报记者 许燕琴

早上起步熄火怎么办?

老区唐先生来电:近日,他在早上驾车时,总会一起步就熄火。他想请问这是原因引起的?

唐先生,记者就此问题咨询了鹤壁市广源汽车维修中心的总经理姚晓峰。他说,汽车出现起步熄火的现象都是发生在早上发动机冷却的时候,这可能与节气门或进气道产生积碳有关系,也有可能与您添加的机油有关系,他建议您到他们店里做一下免费检查。

■晨报记者 许燕琴

方向盘抖动是什么原因引起的?

新区凌女士来电:近日,她感觉汽车在行驶过程中方向盘抖动。她想问,这是什么原因引起的?

凌女士,鹤壁市海波汽修厂总经理王海波说,车辆方向盘在行驶中抖动主要与车轮动平衡有关,车轮平衡失准后会导致在某个速度点出现抖动。他建议您重新对车轮进行动平衡。其次,修补过的轮胎最好是放置在后轮,两个前轮尽量不要使用修补过的轮胎。

■晨报记者 许燕琴

鹤壁市汽车商会 繁荣汽车产业 助力鹤壁经济

鹤壁市汽车商会热烈欢迎与汽车行业有关的商家入会! 会长服务热线:13938001002

部分理事单位名单(排名不分先后)

鹤壁顺达尔福特4S店	鹤壁鹤海别克4S店	鹤壁市开发区大众轿车修理厂
鹤壁万祥奇瑞4S店	鹤壁新纪元雪佛兰4S店	淇鑫汽车装饰服务
鹤立亚飞公司(比亚迪汽车)	新世纪汽贸	三鑫汽修装饰
鹤壁鹤骏广汽本田4S店	鹤壁市永兴汽车销售服务有限公司	河南金基汽车租赁有限公司鹤壁分公司
鹤壁鹤海北京现代4S店	鹤壁市创业汽车销售服务有限公司	非常车饰汽车服务专业店

以上理事单位诚信度高,品牌影响力强,在市民中有着良好的口碑。热烈欢迎广大市民到以上理事单位购车、修车、租车或进行车美容、车装饰,以便您得到更多的超值服务,同时也欢迎您对以上理事单位进行监督。

正阳爱家国际家居广场 一站式家居购物中心

活动时间:(限时抢购) 2012.12.22 09:00-21:00

2012 最后一次 最省钱机会 狂惠 12 小时 错过要等365天

品牌家具年末 大 清 仓

- 劲爆1 千件名品 年末清仓低价出击
- 劲爆2 0元购 家具建材 0元购
- 劲爆3 1元换购 超值好礼 真的不容错过
- 劲爆4 年末大抽奖 4999元置家礼 等你拿

正阳·爱家 地址:鹤壁市新区华夏南路中段

免费接送电话 0392-3299666 0392-3299888

先行垫付 绿色环保 购物免费停车